Minera Panamá

Original

# Orden de Trabajo: 24281

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00024281
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 30/11/2015
OT fecha/hora impresion: 13/12/2015 5:44:37

## Detalles del Equipo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Equipo: | DZ021 D8T CAT | Descripcion: | DOZERS |
| Serie: | J8B03443 | Frente de Trabajo: | |
| Horometro: | 4,080.00 | Fecha/Hr. Requerida: | 12/12/2015 00 |
| Tipo de OT: | Preventive Maintenance Order | Prioridad: | Normal |

## Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: D8T - MAINTENANCE 2000 HRS
Sistema:

Grupo:
Tecnico: Arcenio De Gracia Santos Betegon

Teller: Pta. Rincon FCI
Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Realizado (SI/NO)

Backlog:

**Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente**

## Trabajo Realizado - OT

Causa Probable: Mantenimiento programado (PM4)

Trabajo Realizado: Mantenimiento preventivo PM4.

Observaciones: Pendiente x reparación de base de cuchilla del bulldozer y extracción de tornillo de cap de la rueda guía trasera.
Fuga en el enfriador de aceite.

HOROMETRO: 4126.7

| INICIO (fecha/hora) | 13 DIC 15 | | FINAL (fecha/hora) | 13 DIC 15 |
|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| FIRMA | Arcenio De Gracia | |
| NOMBRE | Ruben Ramirez | |
| | TECNICO LIDER (CAPATAZ) | SUPERVISOR |